

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального бюджетного учреждения

«Детский оздоровительный лагерь «Ручеек». Брянская обл., Унечский муниципальный район, г. Унеча, лесопарковая зона, северо-восточная часть

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	+			Следует предусмотреть установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха, добавить число мест для сидения.	Г,К,О,С,У	Будут добавлены посадочные места	Приобретение мебели
3.2	Лестница (внутри здания)	+						
3.3	Пандус (внутри здания)	-						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	-						
3.5	Дверь	+			Внутренние дверные проёмы имеют ширину менее 90 см. Отсутствуют информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	К	Не запланированы	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	+			Требуется расширение дверных проемов в деревянных корпусах	Г,К,О,С,У	Не запланированы	

	<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения 2. Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними 3. Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола 4. Зоны отдыха: 5. - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места
--	--------------------------------	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (Г,У)			индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____